



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT

GRAAD 12

MEGANIESE TEGNOLOGIE

NOVEMBER 2011

MEMORANDUM

PUNTE: 200

Hierdie memorandum bestaan uit 15 bladsye.

ANTWOORDBLAD**VRAAG 1: MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE**

1.1	A	B	C	D
-----	---	---	---	---

1.2	A	B	C	D
-----	---	---	---	---

1.3	A	B	C	D
-----	---	---	---	---

1.4	A	B	C	D
-----	---	---	---	---

1.5	A	B	C	D
-----	---	---	---	---

1.6	A	B	C	D
-----	---	---	---	---

1.7	A	B	C	D
-----	---	---	---	---

1.8	A	B	C	D
-----	---	---	---	---

1.9	A	B	C	D
-----	---	---	---	---

1.10	A	B	C	D
------	---	---	---	---

1.11	A	B	C	D
------	---	---	---	---

1.12	A	B	C	D
------	---	---	---	---

1.13	A	B	C	D
------	---	---	---	---

1.14	A	B	C	D
------	---	---	---	---

1.15	A	B	C	D
------	---	---	---	---

1.16	A	B	C	D
------	---	---	---	---

1.17	A	B	C	D
------	---	---	---	---

1.18	A	B	C	D
------	---	---	---	---

1.19	A	B	C	D
------	---	---	---	---

1.20	A	B	C	D
------	---	---	---	---

[20]

VRAAG 2: GEREEDSKAP EN TOERUSTING

2.1 Silinderlektoetser:

- 2.1.1 • Silinderlektoets ✓ (1)

2.1.2 Prosedure vir die silinderlektoets:

- Laat die enjin loop totdat dit op normale werkstemperatuur is. ✓
- Verwyder die vonkprop van silinder nommer drie. ✓
- Installeer die silinderlektoetser in die vonkpropgat van silinder nommer drie. ✓
- Verwyder die oliehervuldop, verkoelerhervuldop asook die lugfilter. ✓
- Draai die krukaskatrol totdat suier nommer drie op BDP is. (Kragslag) ✓
- Verskaf lugdruk aan die silinder. ✓
- Luister by die vergasser vir 'n sisgeluid. (Inlaatklep lek) ✓
- Luister by die uitlaatpyp vir 'n sisgeluid. (Uitlaatklep lek) ✓
- Luister by die peilstokgat vir 'n sisgeluid. (Suierringe is geslyt) ✓
- Luister by die oliehervulgat vir 'n sisgeluid. (Suierringe is geslyt) ✓
- Kyk vir borrels in die verkoelerwater, indien so, dan is die silinderkoppakstuk deurgeblaas of die silinderblok is gekraak. ✓ (11)

[50% (6 punte) word toegelaat die enige toets wat beskryf word anders as reeds beskryf in 2.1.1]

2.2 Veertoetser:

- Haaksheid/Rondheid ✓ of (spesifikasies ten opsigte van lengte en druk)
- Korrekte spanning✓ (2)

2.3 Rekenaar-numerics-beheer ("Computer Numerical Control")✓ (1)

2.4 Metaaltraegasskerm:

2.4.1 Voordele:

- Kan in enige posisie sveis. ✓
- Hoë sveistempo is moontlik. ✓
- Min vaardigheid nodig. ✓
- Lang aaneenlopende sveislasse sonder om te stop en te hervat, kan gedoen word. ✓
- Minimale skoonmaak van sveislas (verwyder slakke) is nodig. ✓
- Verminder vervorming ✓
- Beter afwerking ✓

- Vinniger as boogsweis ✓(3)
- Makliker

Enige 3 X 1

werkin 2.4.2
g

Gasse:

- Argon ✓ CO₂ ✓

(2)
[20]

VRAAG 3: MATERIALE

- 3.1 Koolstofvesel:**
- Dit bied 'n gladde afwerking ✓
 - Liggewig ✓
 - Korrosiebestand ✓
 - Vorm maklik ✓
 - Dit is taai ✓
 - Dit is sterk ✓
- Enige 2 X 1 (2)**
- 3.2 Styheid van materiale:**
Materiaal B het die hoogstegraad van styheid ✓
Rede: Materiaal B is meer weerstandig teen buigvervorming. ✓✓ (3)
- 3.3 Nie-ysterhoudende legerings:**
- 3.3.1 'n Nie-ysterhoudende legering is 'n metaal bestaande uit twee of meer nie-ysterhoudende metale. ✓✓ (2)
- 3.3.2 **Voorbeelde:**
- Geelkoper✓
 - Brons✓
 - Wit metaal✓
 - Duralumin✓
 - Soldeersel✓
 - Silversoldeersel✓
- Enige 3 X 1 (3)**
- 3.4 Samestellings:**
- 3.4.1 **Termoverhardende plastiek:**
- Teflon✓
 - Nylon✓
- (2)
- 3.4.2 **Eienskappe van Teflon en Nylon wat die keuse staaf:**
- Hoë wrywingsweerstand ✓
 - Liggewig ✓
 - Maklik bewerkbaar ✓
 - Bied 'n gladde afwerking ✓
 - Benodig geen smering. ✓
 - Geen/ lae instandhouding nie
 - Roes vry ✓
 - Swak geleier van elektrisiteit ✓
- Enige 4 X 1 (4)**
- 3.5 Sagtesoldeersel:**
Lood ✓ en tin ✓ of antimoon (2)
- 3.6 Silversoldeersel:**
Hoë smelpunt ✓
Korrosie weerstandig ✓ (2)
Goeie geleier
Goeie binding
Kan groot verskeidenheid material heg

[20]

VRAAG 4: VEILIGHEID, TERMINOLOGIE EN KONSTRUKSIEMETODES**4.1 Hidrouliese pers:**

- Maak seker die voorwerp is stewig in plek. ✓
- Maak seker die penne wat die balk ondersteun, is behoorlik in posisie. ✓
- Kyk dat die penne nie uitgeslyt is nie ✓
- Kyk vir olielekke. ✓
- Maak seker die area om die pers is skoon en vry van olie. ✓
- Ontlas druk na werking ✓
- Persoonlike veiligheid ✓
- Veiligheidskerns ✓

Enige 4 X 1 (4)**4.2 Gassilinders:**

- Stoor suurstof en asetileen apart ✓
- Berg vol en leë silinders apart. ✓
- Hou silinders weg van hitte in 'n koel plek. ✓
- Plaas silinders in 'n regop posisie. ✓
- Moenie silinders laat val nie. ✓
- Silinderkoppe moet in posisie bly. ✓
- Silinders moenie in kontak kom met olie of ghries nie. ✓
- Moenie op silinders kap nie. ✓
- Ondersteun silinders stewig. ✓
- Moenie in horizontale posisie vervoer nie

Enige 4 X 1 (4)**4.3 Snytoevoer:**

$$V = \pi DN$$

$$N = \frac{V}{\pi D} \quad \checkmark$$

$$N = \frac{100}{\pi \times 0,12} \quad \checkmark$$

$$N = 265,258 \text{ rpm} \quad \checkmark$$

$$f = f_i \times T \times N \quad \checkmark$$

$$f = 0,1 \times 40 \times 265,258 \quad \checkmark$$

$$f = 1061,03 \text{ mm/min} \quad \checkmark$$

(6)

4.4 Indeksering:

4.4.1

$$\begin{aligned} \text{Indeksering} &= \frac{40}{A} & \checkmark \\ &= \frac{40}{70} & \checkmark \\ &= \frac{4 \times 4}{7 \times 4} & \checkmark \\ &= \frac{16}{28} \text{ of } \frac{24}{42} \text{ of } \frac{28}{49} & \checkmark \end{aligned}$$

*16 Gate op die 28 - gatsirkel**24 Gate op die 42 - gatsirkel**28 Gate op die 49 - gatsirkel*

(5)

4.4.2

$$\begin{aligned} \frac{D_r}{D_v} &= (A-n) \times \frac{40}{A} & \checkmark \\ \frac{D_r}{D_v} &= (70-67) \times \frac{40}{70} & \checkmark \\ \frac{D_r}{D_v} &= \frac{120}{70} & \checkmark \\ \frac{D_r}{D_v} &= \frac{12 \times 4}{7 \times 4} & \checkmark \\ \frac{D_r}{D_v} &= \frac{48}{28} & \checkmark \end{aligned}$$

*Geen volle draai en 16 gate op 'n 28-gatsirkel**met wisselratte $\frac{48}{28}$ of**Geen volle draai en 24 gate op 'n 42-gatsirkel**met wisselratte $\frac{48}{28}$ of**Geen volle draai en 28 gate op 'n 49-gatsirkel**met wisselratte $\frac{48}{28}$*

(5)

4.4.3

Dieselfde rigting of positief / kloksgewys

(1)

4.5 Rataandrywing:

4.5.1 Dryfrat /elektriese motor rat ✓ (1)

4.5.2 Kloksgewys✓ (1)

4.5.3 Uitset/Finale/Gedrewe rat / wasmasjien rat✓ (1)

Rat D

$$N_A \times T_A = N_B \times T_B \quad \checkmark$$

$$1200 \times 30 = N_D \times 22 \quad \checkmark$$

$$N_B = 1636 \text{ rpm} \quad \checkmark$$

(3)

Rat A

$$SSD = m \times T \quad \checkmark$$

$$= 3 \times 30 \quad \checkmark$$

$$= 90 \text{ mm}$$

(2)

Buitediameter

$$\text{Buitediameter (BD)} = SSD + 2 \times \text{Module} \quad \checkmark$$

$$= 90 + (2 \times 3) \quad \checkmark$$

$$= 96 \text{ mm}$$

(2)

Dedendum:

$$\text{Dedendum} = 1,157 \quad \checkmark$$

$$= 1,157 \times 3$$

$$= 3,471 \text{ mm} \quad \checkmark$$

OF

$$\text{Dedendum} = 1,25m \quad \checkmark$$

$$= 1,25 \times 3$$

$$= 3,75mm \quad \checkmark$$

(2)

4.6 Sweisdefekte en toetsing:**Oorsake van poreusheid:**

- Atmosferiese besmetting. ✓
- Oppervlakbesmetting. ✓
- Vuil of nat elektrodes. ✓
- Geroeste MIG-draad. ✓
- Tipe sweis masjien✓
- Stroom te hoog✓
- Swak gehalte moedermetaal ✓
- Verkeerde metode ✓
- Vuil sweisstafies ✓

Enige 2 X 1 (2)

- 4.6.2 **Voorkoming:**
- Maak werkstuk skoon. ✓
 - Gebruik skoon en droë elektrodes. ✓
 - Gebruik die korrekte elektrodes insluitend lae waterstof elektrodes. ✓
- Enige 1 X 1** (1)
- 4.6.3 **Oorsake van gebrekkige smelting:**
- Sweisstroom te laag of te hoog. ✓
 - Sweisplas is te wyd of te groot ✓
 - Foutiewe lasvoorbereiding (wortelgaping en afskuinsing)✓
 - Sweiselekrode te dik. ✓
- Enige 2 X 1** (2)
- 4.6.4 **Voorkoming:**
- Gebruik die korrekte stroom. ✓
 - Maak seker dat jy die kante van die groef smelt. ✓
 - Die groef moet vry wees van ander metale. ✓
 - Die dikte van die elektrode moet in die groef pas.✓
- Enige 1 X 1** (1)
- 4.6.5 **Kleurstofindingstoets:**
- Maak die sweislas wat getoets moet word skoon. ✓
 - Spuit kleurstof op die sweislas. ✓
 - Laat die kleurstof toe om die krake te penetreer. ✓
 - Verwyder oortollige kleurstof met 'n skoonmaakmiddel. ✓
 - Laat oppervlak om droog te word. ✓
 - Spuit 'n ontwikkelaar op die kleurstof om die krake uit te bring. ✓
 - Die kleurstof sal al die oppervlakdefekte toon. ✓
- (7)
[50]

VRAAG 5: INSTANDHOUDING EN TURBINES**5.1 Smering:****5.1.1 Eienskappe**

- Viskositeit moet reg wees. ✓
- Dit moet oksidasie voorkom. ✓
- Dit moet skuimvorming voorkom. ✓
- Dit moet koolstofvorming voorkom. ✓
- Dit moet korrosie of roes voorkom. ✓
- Dit moet hoë druk of hitte weerstaan. ✓
- Vloeigrens ✓
- Weerstand teen temperatuur verandering ✓ **Enige 5 X 1** (5)

5.1.2 Viskositeit dui op die olie se weerstand teen vloei / dikte van die olie ✓✓ (2)

5.1.3 EP-olies:

- Handratrakaste. ✓
- Finale aandrywing of ewenaar. ✓ (2)
- Swaardiens masjienerie ✓ Enige 2 x 1

5.1.4 "Society of Automotive Engineers". ✓ (1)

5.1.5 Snyvloeistof

- Dien as smering ✓
- Voorkom dat snysels vassit ✓
- Verbeter afwerking ✓
- Hou werkstuk koel ✓
- Hou snygereedskap koel ✓
- Gee die snygereedskap 'n langer leeftyd ✓
- Voorkom roes ✓ **Enige 4 X 1** (4)

5.1.6 Ratsmering

KOLOM A	KOLOM B	
Enjin	SAE 20W50	✓
Ratkas	Uiterstedrukolie (EP 90)	✓
Ewenaar	Uiterstedrukolie (EP 90)	✓
Kragstuur	Hidrouliese olie	✓ (4)

5.1.7 Outomatieseratkas-olie

- Krag oordra via koppelomsitter ✓
- Dien as hidrouliese vloeistof via servosilinder ✓

- Dien as hitteoordragmedium ✓
 - Dien as smering vir ratte en laers ✓
- Enige 2 X 1** (2)

5.2 Blaser

5.2.1 Roots-blaser ✓ (1)

5.2.2 1. Inlaat ✓
2. Uitlaat ✓
3. Rotors ✓ (3)

5.2.3 Funksionering

- Die enjin dryf die rotors aan met behulp van ratte of kettings. ✓
 - Lug word tussen die rotors en die omhulsel vasgevang. ✓
 - Hierdie lug word om die buitekant van die rotor beweeg waar dit dan in die verminderende volume forseer word. ✓
 - Dit verhoog die lugdruk met die rotasiespoed van die rotors. ✓
 - Die lug word in die inlaatspruitstuk forseer waar dit in die silinders gevoer word. ✓
- (5)

5.3 Super-aanjaers

- Die super-aanjaer vul die silinders met lugdruk hoër as atmosferiese druk. ✓
 - Die kompressiedruk in die silinders word verhoog. ✓
 - Dit verhoog die volumetriese doeltreffendheid van die enjin. ✓
- (3)

5.4 Super-aanjaer en turbo-aanjaers

- Super-aanjaer word meganies deur ratte of bande aangedryf. ✓
 - Turbo-aanjaer word deur die uitlaatgasse aangejaag. ✓
- (2)

5.5 Stoomturbine-gebruike

- Aandrywing van generator vir die opwekking van elektrisiteit. ✓
 - Aandrywing van skepe. ✓
- (2)

5.6 Voordele van stoomturbines

- Dit is kompak. ✓
 - Geen smering is nodig nie. ✓
 - Stoomturbines se spoed kan akkurater beheer word. ✓
 - 'n Verskeidenheid brandstowwe kan gebruik word om stoom te genereer. ✓
 - Stoomturbines is meer ekonomies. ✓
 - Hoër snelhede kan bereik word as met binnebrandenjins. ✓
- Enige 4 X 1** (4)
[40]

VRAAG 6: KRAGTE EN STELSELS EN BEHEER**6.1 Hidroulika:****6.1.1 Vloeistofdruk:**

$$A_B = \frac{\pi D^2}{4} \quad \checkmark$$

$$A_B = \frac{\pi (0,2)^2}{4} \quad \checkmark$$

$$A_B = 31,41593 \times 10^{-3} \quad \checkmark$$

$$P = \frac{F_B}{A_B} \quad \checkmark$$

$$P = \frac{15 \times 10^3}{31,41593 \times 10^{-3}} \quad \checkmark$$

$$= 477464,8293 \text{ Pa} \quad \checkmark$$

$$= 0,48 \text{ MPa} \quad \checkmark$$

(6)

Krag F op suier A:

$$A_A = \frac{\pi D^2}{4} \quad \checkmark$$

$$A_A = \frac{\pi \times (0,075)^2}{4} \quad \checkmark$$

$$A_A = 4,42 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \quad \checkmark$$

$$P_A = P_B \quad \checkmark$$

$$P_A = \frac{F_A}{A_A} \quad \checkmark$$

$$F_A = P_A \times A_A \quad \checkmark$$

$$F_A = (0,48 \times 10^6) (4,42 \times 10^{-3}) \quad \checkmark$$

$$F_A = 2,11 \text{ kN} \quad \checkmark$$

$$\text{of } \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \quad \checkmark \checkmark$$

$$F_1 = \frac{F_2 \times A_1}{A_2} \quad \checkmark$$

$$= \frac{15 \times 10^3 \times 4,4178 \times 10^{-3}}{31,41593 \times 10^{-3}} \quad \checkmark$$

$$= 2,1093 \text{ kN} \quad \checkmark$$

$$= 2,11 \text{ kN} \quad \checkmark$$

(6)

6.1.3 Afstand 'X':

$$\begin{aligned}
 V_B &= V_A && \checkmark \\
 A_B \times X &= A_A \times L_A && \checkmark \\
 X &= \frac{A_A \times L_A}{A_B} && \checkmark \\
 X &= \frac{(4,42 \times 10^{-3})(0,12)}{31,41 \times 10^{-3}} && \checkmark \\
 X &= 16,87499773 \text{ mm/slag} && \checkmark \\
 X &= 16,87499773 \times 16 && \checkmark \\
 X &= 269,99 \text{ mm} && \checkmark \\
 &= 270 \text{ mm} && \checkmark
 \end{aligned} \tag{6}$$

6.2 Spanning en vormverandering:**6.2.1 Sylengte:**

$$\begin{aligned}
 \sigma &= \frac{F}{A} && \checkmark \\
 A &= \frac{F}{\sigma} && \checkmark \\
 A &= \frac{30 \times 10^3}{6 \times 10^6} && \checkmark \\
 A &= 5 \times 10^{-3} \text{ m}^2 && \checkmark \\
 \\
 A &= L^2 && \checkmark \\
 L &= \sqrt{A} && \checkmark \\
 L &= \sqrt{5 \times 10^{-3} \text{ m}^2} && \checkmark \\
 L &= 0,0707106 \text{ m} && \checkmark \\
 L &= 70,71 \text{ mm} && \checkmark
 \end{aligned} \tag{8}$$

6.2.2 Vormverandering:

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{\sigma}{\varepsilon} && \checkmark \\
 \varepsilon &= \frac{\sigma}{E} && \checkmark \\
 \varepsilon &= \frac{6 \times 10^6}{90 \times 10^9} && \checkmark \\
 \varepsilon &= 0,06667 \times 10^{-3} && \checkmark \\
 &= 6,67 \times 10^{-4} && \checkmark
 \end{aligned} \tag{4}$$

6.2.3 Verandering in lengte:

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \frac{\Delta\ell}{o\ell} && \checkmark \\ \Delta\ell &= \varepsilon \times o\ell \\ \Delta\ell &= 6,67 \times 10^{-4} \times 200 && \checkmark \\ &= 0,13 \text{ mm} && \checkmark\end{aligned}\tag{3}$$

6.3 Bandaandrywing:

6.3.1 Diameter van die gedrewe katrol:

$$\begin{aligned}(D_{GD} + t) \times N_{GD} &= (D_{DR} + t) \times N_{DR} && \checkmark \\ N_{GD} &= \frac{(D_{DR} + t) \times N_{DR}}{(D_{GD} + t)} && \checkmark \\ &= \frac{(475 + 12) \times 1440}{(180 + 12)} && \checkmark \\ &= \frac{487 \times 1440}{192} && \checkmark \\ &= 3652,5 \text{ rpm} && \checkmark\end{aligned}\tag{5}$$

Or

$$\begin{aligned}N_1 D_1 &= N_2 D_2 && \checkmark \\ N_2 &= \frac{N_1 D_1}{D_2} && \checkmark \\ &= \frac{475 \times 1440}{180} && \checkmark \\ &= 3800 \text{ rpm} && \checkmark\end{aligned}$$

6.3.2 Bandspoed:

$$\begin{aligned}V &= \frac{\pi(D+t) \times N}{60} && \checkmark \\ &= \frac{\pi(0,475 + 0,012) \times 1440}{60} && \checkmark \\ &= 36,72 \text{ m.s}^{-1} && \checkmark\end{aligned}\tag{3}$$

6.4 Koppelaars:

6.4.1 Maksimum wringkrag:

$$\begin{aligned}T &= \mu W n R && \checkmark \\ T &= 0,3 \times 4 \times 10^3 \times 2 \times \frac{0,28}{2} && \checkmark \checkmark \\ &= 0,3 \times 4 \times 10^3 \times 2 \times 0,14 && \checkmark \\ &= 336 \text{ Nm} && \checkmark\end{aligned}\tag{5}$$

6.4.2 Drywing oorgedra teen 3500 rpm in kW:

$$P = \frac{2\pi NT}{60} \quad \checkmark$$

$$P = \frac{2\pi \times 3500 \times 336}{60} \quad \checkmark \checkmark$$

$$P = 123,15 \text{ kW} \quad \checkmark$$

(4)
[50]**TOTAAL: 200**