



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

**NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT**

GRAAD 11

NOVEMBER 2017

**MEGANIESE TEGNOLOGIE
NASIENRIGLYN**

PUNTE: 200

Hierdie nasienriglyn bestaan uit 21 bladsye.

AFDELING A: VERPLIGTEND**VRAAG 1: MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE**

1.1	B	✓	(1)
1.2	D	✓	(1)
1.3	A	✓	(1)
1.4	D	✓	(1)
1.5	D	✓	(1)
1.6	A	✓	(1)
1.7	B	✓	(1)
1.8	A	✓	(1)
1.9	C	✓	(1)
1.10	D	✓	(1)
1.11	B	✓	(1)
1.12	B	✓	(1)
1.13	C	✓	(1)
1.14	D	✓	(1)
1.15	A	✓	(1)
1.16	B	✓	(1)
1.17	C	✓	(1)
1.18	B	✓	(1)
1.19	A	✓	(1)
1.20	C	✓	(1)

[20]**VRAAG 2: VEILIGHEID**

- 2.1 • Kies die korrekte tipe wiel vir die werk. ✓
 • Ondersoek die wiel vir krake. ✓
 • Kyk of dit nie beskadig is nie. ✓
 • Maak seker dat die wiel se spoed nie die vervaardiger se aanbevelings oorskry nie. ✓
 • Kyk of die skerms in plek is. (Enige 4 x 1) (4)
- 2.2 • Swak huishouding ✓
 • Lospassende klere ✓
 • Verkeerde gebruik van gereedskap ✓
 • Onakkurate opstel van masjinerie ✓ (4)
- 2.3 Dit word gebruik om staal rof te sny ✓ voordat dit verder gemaasjineer word, of in industrie gebruik word.✓ (2)
- 2.4 2.4.1 • Elke werkplek moet deur middel van natuurlike of meganiese middels geventileer word, sodat die lug wat deur werknemers geabsorbeer word, veilig is. ✓✓
 • Dat die konsentrasie daarin van enige plofbare of vlambare gasdamp of stof nie veiligheidsperke oorskry nie. (Enige 2 x 1) (2)
- 2.4.2 • Daar moet voldoende beligting in die werkplek wees. ✓✓
 • Die beligting op roterende masjinerie mag nie 'n flikkerende effek veroorsaak nie.
 • Ligte en lampe moet skoon gehou en onderhou word. (Enige 2 x 1) (2)

- 2.5 • Berg volle silinders weg van leë silinders. ✓
• Hou silinders in 'n koel plek en beskerm hulle teen sonlig en ander hittebronne. ✓
• Hou altyd silinders in 'n regopposisie. ✓
• Berg suurstofsilinders weg van brandstofsilinders. ✓
• Moet nooit silinders bo-op mekaar stapel nie.
• Moenie op die silinders kap of werk nie. (Enige 4 x 1) (4)
- 2.6 • Vaste skerms ✓
• Outomatiese skerms ✓
• Handskerms
• Verstelbare skerms (Enige 2 x 1) (2)
- 2.7 • Kies die korrekte skerp boor vir die tipe werk en materiaal wat jy moet boor. ✓
• Moenie die kloukopsleutel in die kloukop los as jy nie by die masjien is nie. ✓
• Moet nooit die masjien onbewaak laat loop nie. ✓
• Klem die werkstuk veilig aan die tafel en moet dit nie met die hand vashou nie. ✓
• Moet nooit die werkstuk met die hand stop as dit uit die klem gly nie.
• 'n Boor moet teen die regte spoed vir die werk hardloop. (Enige 4 x 1) (4)

[24]

VRAAG 3: GEREEDSKAP

- 3.1 3.1.1 Binne-mikrometer ✓ (1)
- 3.1.2 A Kontak ✓
 B Skroefdop ✓
 C Buis ✓
 E Stangsluis ✓
 F Kontak ✓ (5)
- 3.2 • Dit voorkom dat boute en tapboute breek. ✓
• Dit voorkom dat boute en moere los raak. ✓
• Dit verhoed dat gietstukke krom trek. ✓ (3)
- 3.3 Vlakslyper ✓ (1)
- 3.4 Die gevoelige boormasjien ✓
Die vertikale boormasjien ✓
Die radiaalboormasjien ✓ (3)
- 3.5 Maak skoon na gebruik. ✓
Moet nooit die boor forseer nie. ✓
Olie die masjien gereeld. ✓
Gaan rak na aan die kant van die pilaarkolom.
Ontsluit die tafelslot voordat die tafel verstel word. (Enige 3 x 1) (3)
 [16]

VRAAG 4: INSTANDHOUDING

- | | | |
|-----|---|-------------------|
| 4.1 | <ul style="list-style-type: none">• Viskositeit / Viskositetindeks ✓• Flitspunt / oksidasiebestand ✓• Brandpunt / skuimbestand ✓• Vloeipunt / koue punt• Aanklewing / koolstofbestand | (Enige 3 x 1) (3) |
| 4.2 | <ul style="list-style-type: none">• Koste ✓• Instandhouding ✓• Manktyd ✓ | (3) |
| 4.3 | Om wrywing te verminder ✓✓ | (2) |
| 4.4 | 'n Verlies in doeltreffendheid ✓ en uiteindelik meganiese mislukking ✓ | (2) |

VRAAG 5: MATERIALE

- 5.1 • Om die metaal sag te maak ✓
• Om staal geskik te maak vir buig, teken of koue werkbedrywighede ✓ (2)

5.2 Staalartikels wat verhard moet word, se kern moet omskep word van lae koolstof tot 'n hoë koolstofstaal. ✓✓ (2)

5.3 A Laagietlepel ✓
B Tregter ✓
C Afvalmetaal ✓
D Staal ✓
E Slaklepel ✓
F Laaimasjien ✓
G Laakiste ✓ (6)

5.4 • Tyd ✓
• Temperatuur ✓ (2)

5.5 • Verhit die temperatuur tussen 220 °C en 300 °C en blus. ✓
• Die getemperde kleure wat ysteroksied is, dui 'n bepaalde temperatuur aan. ✓
• Elke temperatuur dui 'n mate van hardheid aan. ✓
• Hoe hoër die temperatuur, hoe sagter die gevolgde metaal. ✓
• Verhitting kan deur middel van 'n Buisson of sandbrander wees. (Enige 4 x 1) (4)

5.6 Die verskillende kleur verandering gedurende die hittebehandeling proses. ✓✓ (2)

- 5.7

 - **Verharding:** Die proses van hittebehandeling van staal ✓ om dit in staat te stel om slytasie te weerstaan of ander metale te kan sny. ✓
 - **Tempering:** Dit is 'n opvolgproses van verharding ✓ om die spanning wat gedurende die verhardingsproses geïdentifiseer word, te verlig en om brosheid te verminder. ✓

(4)

5.8

5.8.1 C
5.8.2 D
5.8.3 A
5.8.4 B

(4)

5.9

 - Groter hardheid ✓
 - Hoër treksterkte ✓
 - Meer smeebaarheid ✓
 - Verminderde sveisvermoë

(Enige 3 x 1) (3)

[30]

TOTAAL AFDELING A: 100

AFDELING B: PAS EN DRAAIWERK (SPESIFIEK)**VRAAG 6: TERMINOLOGIE****6.1 Voordele van Tapsdraaiwerk:**

- Stel tot enige vereiste hoek. ✓
- Groot taps kan gedraai word. ✓
- Eksterne en interne taps kan gedraai word.

(Enige 2 x 1)(2)

Nadele van Tapsdraaiwerk:

- Kan net kort afstande beweeg. ✓
- Kan slegs met die hand draai. ✓
- Kort afstande beteken akkuraatheid is nie goed nie.

(Enige 2 x 1)(2) (4)

- 6.2 • Langer tapswerk ✓
 • Stadige tapswerk onder 14° ingeslote hoek ✓
 • Kort stadige tapswerk ✓
 • Kort steil tapswerk ✓
 • Kombinasie van twee of 'n aantal van die vorige kategorieë

(Enige 4 x 1) (4)

6.3 6.3.1 Bereken die afstand oor die platkant:

$$\sin \varnothing = \frac{x}{90}$$

$$x = 90 \sin \varnothing \quad \checkmark$$

$$x = 90 \sin 45^\circ \quad \checkmark$$

$$= 90 \times 0,707 \quad \checkmark$$

$$= 63,64 \text{ mm} \quad \checkmark$$

$$\text{Diepte van snit} = \frac{90-x}{2}$$

$$= \frac{90-63,4}{2} \quad \checkmark$$

$$\text{Diepte van snit} = 13,18 \text{ mm} \quad \checkmark$$

(6)

6.3.2 Bereken die afstand oor die platkant:

$$\sin \varnothing = \frac{x}{90}$$

$$x = 90 \sin \varnothing \quad \checkmark$$

$$= 90 \sin 60^\circ \quad \checkmark$$

$$= 77,94 \text{ mm} \quad \checkmark$$

$$\text{Diepte van snit} = \frac{90-x}{2}$$

$$= \frac{90-63,4}{2} \quad \checkmark$$

$$= \frac{12,06}{2} \quad \checkmark$$

$$= 6,03 \text{ mm} \quad \checkmark$$

(6)

- 6.4 • Die Britse meetstelsel ✓
 • Die metriekse meetstelsel ✓

(2)

- 6.5 6.5.1 ASSY – Montering ✓

(1)

- 6.5.2 CHAM – Afgekant ✓

(1)

- 6.5.3 DIA – Diameter ✓

(1)

[25]

VRAAG 7: GEREEDSKAP EN TOERUSTING

7.1 $35 \checkmark + 995 \checkmark = 35,995 \checkmark$ (3)

7.2 Dit bied 'n vinnige en akkurate manier om interne metings te kontroleer. $\checkmark \checkmark$ (2)

- 7.3
- Om die draaimoment van 'n vliegwiel te bepaal \checkmark
 - Om vas te stel of 'n krukas gebuig is \checkmark
 - Om vas te stel of 'n werkstuk in 'n draaibank suiwerlopend is \checkmark
 - Om vas te stel of twee stukke toerusting ewe groot is (Enige 3 x 1) (3)
- [8]

VRAAG 8: KRAGTE

8.1 Momente rondom A: $(B \times 8) = (800 \times 2) + (640 \times 4) + (350 \times 10) \checkmark$
 $= 1600 + 2560 + 3500 \checkmark$
 $B = 957,5 \text{ N} \checkmark$

Momente rondom B: $(A \times 8) + (350 \times 2) = (640 \times 4) + (800 \times 6) \checkmark$
 $8A + 700 = 2560 + 4800 \checkmark$
 $A = 832,5 \text{ N} \checkmark$ (6)

8.2 Spanning = $\frac{\text{Krag}}{\text{Area}}$
 $\text{Area} = (32 \times 32) - (28 \times 28) \checkmark$
 $= \frac{20 \times 20^3}{\frac{244}{10^6}} \checkmark$
 $= 240 \checkmark$
 $= \frac{20 \times 10^6 \times 10^3}{244} \checkmark$
 $= 81967213,11 \text{ Pa} \checkmark$
 $= 81,97 \text{ MPa} \checkmark$ (6)

8.3 Vertikale komponente:
 $50 \sin 90^\circ - 30 \sin 45^\circ + 45 \sin 0^\circ \checkmark$
 $= 50 - 21,2^\circ + 0$
 $= 28,8 \text{ N} \checkmark$

Horisontale komponente:
 $= 50 \cos 90^\circ + 30 \cos 45^\circ + 45 \cos 0^\circ \checkmark$
 $= 0 + 21,2 + 45$
 $= 66,2 \text{ N} \checkmark$
 $R^2 = X^2 + Y^2$
 $= 66,2^2 + 28,8^2 \checkmark$
 $= 4 382,44 + 829,44$
 $= 5 211,88 \checkmark$
 $R = 72,2 \text{ N} \checkmark$

Rigting van Resultant:

$\tan \Theta = \frac{Y}{X}$
 $= \frac{28,8}{66,2} \checkmark$
 $= 0,44$
 $\Theta = 23,5^\circ \checkmark$

Resultant het 'n grootte van 72,2 N in rigting van 23° suid van wes \checkmark (10)
[22]

VRAAG 9: INSTANDHOUDING

- 9.1 • Wanneer die dun van smering in gevaar gestel word. ✓
 • Wanneer 'n masjien teen 'n hoë tempo aangedryf word as waarop dit ontwerp is om te bedryf. ✓
 • Wanneer olie of ghries doeltreffend uit die masjiene se oppervlaktes uitgedruk word. (Enige 2 x 1) (2)
- 9.2 • Die massa van die roterende element ✓
 • Die mate waartoe die massa van die middel af is ✓
 • Die spoed van rotasie ✓ (3)
- 9.3 • Die wrywingskrag is direk in verhouding tot die totale krag tussen die twee oppervlaktes. ✓
 • Dit hang af van die grootte van die oppervlaktes wat in kontak met mekaar is. ✓
 • Dit hang af van die grofheid van die oppervlak en die materiaal waaruit die werkstuk bestaan.
 • Dit hang af van die bewegingspoed. (Enige 2 x 1) (2)
- 9.4 As 'n liggaam of stelsel in rus is en in enige posisie in rus bly, sal dit nie onder die invloed van swaartekrag draai nie. ✓ (1)
[8]

VRAAG 10: HEGTINGSMETODES

- 10.1 • Om dele te hou ✓
 • Om beweging oor te dra ✓
 • Om krag oor te dra
 • Om dele aan te pas met verwysing na mekaar (Enige 2 x 1) (2)
- 10.2 10.2.1 Dit is die boonste (buitenste oppervlak) wat aan twee sye van 'n skroefkop verbind. ✓✓ (2)
- 10.2.2 Dit is die onderkant van die groef tussen die twee sye van die aangrensende drade. ✓✓ (2)
- 10.2.3 Dit is die middellyn wat langs die draad loop. ✓✓ (2)
- 10.2.4 Dit is die afstand tussen die kruin en die wortel van die skroefdraad, gemeet loodreg op die as van die draad. ✓✓ (2)
- 10.2.5 Dit is die hoek tussen die sye (flank) van die draad wat in 'n aksiale vlak gemeet word. ✓✓ (2)
[12]

VRAAG 11: STELSELS EN BEHEER

- 11.1 11.1.1 Anti-kloksgewys ✓ (1)
- 11.1.2 Rat B draai in 'n kloksgewys rigting, wat weer toelaat dat rat C teen die kloksgewys rigting draai. ✓ (1)
- 11.1.3 • Dit is die intermediêre rat vir die rotasie van twee ratte om in dieselfde rigting te draai. ✓
 • Dit kan help om die grootte van die inset / uitset ratte te verminder terwyl die spasiëring van die stawe behou word. ✓ (2)
- 11.1.4 Help om krag oor te dra ✓ vanaf die dryfas na die gedreve as. ✓ (2)
- 11.1.5 $\pi \times D_A \times N_A = \pi \times D_B \times N_B$
 $\pi \times 380 \times 900 = \pi \times 150 \times N_B$ ✓
 $N_B = \frac{\pi \times 380 \times 900}{\pi \times 150}$ ✓
 $= 2280$ o.p.m. ✓ (3)
- 11.1.6 • Reguittandratte is duurder as bande. ✓
 • Reguittandratte raas teen 'n hoë spoed. ✓
 • Omdat die reguittandratte moet inkam om hul sentrum in te werk, is afstand beperk. ✓
 • 'n Groot hoeveelheid spanning ontwikkel in spoedratte. ✓ (4)
- [13]

VRAAG 12: POMPE

- 12.1 Ratpomp ✓ (1)
- 12.2 • Dit het die vermoë om 'n wye verskeidenheid viskositeit te hanteer. ✓
 • Dit is relatief maklik om te onderhou en te herbou. ✓
 • Dit is relatief maklik om te onderhou en te herbou. ✓
 • Hoë spoed
 • Hoë druk
 • Geen oorhoofse laers
 • Minder geraas (Enige 3 x 1) (3)
- 12.3 A Uitlaatpoort ✓
 B Rotor ✓
 C Wiek ✓
 D Pompomhulsel ✓
 E Inlaatpoort ✓ (5)
- 12.4 • Komplekse omhulsel ✓
 • Nie geskik vir hoë druk nie ✓
 • Nie geskik vir hoë viskositeit nie ✓
 • Nie goed met skuurmiddels nie (Enige 3 x 1) (3)
- [12]

TOTAAL AFDELING B: 100

AFDELING C: AUTOMOTIEF (SPESIFIËK)

VRAAG 13: GEREEDSKAP EN TOERUSTING

- | | | |
|------|---|-------------------|
| 13.1 | <ul style="list-style-type: none">• Om die draaimoment van 'n vliegwiel te bepaal ✓• Om vas te stel of 'n krukas gebuig is ✓• Om vas te stel of 'n werkstuk in 'n draaibank suiwerlopend is ✓• Om vas te stel of twee stukke toerusting ewe groot is | (Enige 3 x 1) (3) |
| 13.2 | <ul style="list-style-type: none">• Moenie die sluitskroef oorskry nie. ✓• Moenie die teleskopiese plunjer in die boor steek nie. ✓• Berg meters na gebruik veilig weg. ✓• Wees versigtig wanneer jy die teleskoopmeter verwyder nadat die meting geneem is. | (Enige 3 x 1) (3) |
| 13.3 | newton meter (Nm) ✓ | (1) |
| 13.4 | <ul style="list-style-type: none">• Dit verhoed dat boute en tapboute breek. ✓• Dit verhoed dat boute en tapboute loskom. ✓• Dit verhoed dat gietstukke krom trek. | (Enige 2 x 1) (2) |

VRAAG 14: ENJINS

- | | | | |
|--------|---|---------------|-----|
| 14.1 | <ul style="list-style-type: none"> • Meganiese brandstofpomp ✓ • Verspreier ✓ • Oliepompe | (Enige 2 x 1) | (2) |
| 14.2 | Hulle dra die roterende beweging van die krukas rat na die nokas rat, sodat die nokas teen die helfte van die nokas draai. ✓✓ | | (2) |
| 14.3 | Spanner ✓ | | (1) |
| 14.4 | Agt (8) ✓ | | (1) |
| 14.5 | 14.5.1 <ul style="list-style-type: none"> • Dit beheer die inkomende en uitgaande gasse in die enjin. ✓ • Open en sluit die poort. | (Enige 1 x 1) | (1) |
| | 14.5.2 Om hulle behoorlik toe te hou om kragverlies te voorkom ✓ | | (1) |
| 14.6 | 14.6.1 <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer die inspuiter geaktiveer word, beweeg 'n elektromagneet die plunjer. ✓ • Dit maak die klep oop sodat die brandstof deur 'n klein gaatjie kan sput. ✓ • Wanneer dit nie geaktiveer word nie, druk 'n veer die plunjer terug, sodat geen brandstof kan verlaat nie. ✓ • Hoeveel die plunjer oopmaak, word gereguleer deur die hoeveelheid elektrisiteit wat na die brandstofinspuiter gestuur word, ✓ om die magneetveld sterker te maak. ✓ | | (5) |
| 14.6.2 | <ul style="list-style-type: none"> • Betroubaar ✓ • Koste effektief ✓ • Fisies kleiner | (Enige 2 x 1) | (2) |

VRAAG 15: STELSELS EN BEHEER INSTANDHOUDING

- | | | |
|--------|--|-----|
| 15.1 | <ul style="list-style-type: none"> • Spiraalkeël ✓ • Hypoid ✓ | (2) |
| 15.2 | Om wringkrag oor te dra ✓ | (1) |
| 15.3 | <p>15.3.1 • Om krag vanaf die stuursentrum skakel of die rek rat na die stuurknoppie te stuur. ✓</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dit veroorsaak dat die wiel draai. ✓ • Die buitenste dasstaaf verbind met 'n aanpassingshuls, wat die lengte van die dasstaaf verstelbaar maak. ✓ • Hierdie aanpassing word gebruik om 'n voertuig se sporing in te stel. | (3) |
| 15.3.2 | <ul style="list-style-type: none"> • Dit word gebruik vir die vrye beweging op twee vlakke op dieselfde tyd, insluitende rotasie in die vlakke. ✓ • Deur twee sulke laste met kontrole arms te combineer, word beweging in al drie vlakke moontlik gemaak, ✓ op die voorkant van 'n motor wat gestuur moet word, en 'n veer- en skokversterker om die rit gemaklik te maak. ✓ | (3) |
| 15.3.3 | <ul style="list-style-type: none"> • Dit verander die roterende beweging van 'n kruk of die stuurkas na 'n tweede kruk of skakel in 'n ander vlak of as. ✓ • Dit omskakel die bewegende beweging van die stuurkas na die lineêre beweging wat nodig is om die dasstawe te trek ✓ en uiteindelik die wiele van die voertuig te draai. ✓ | (3) |
| 15.4 | <ul style="list-style-type: none"> • Verlaag jou gerief tydens bestuur of reis. ✓ • Verlies van stabiliteit en bestuurderbeheer. ✓ • Die lewe van band, transmissie-dele, vere, wiellaers en stuurkoppelings word verkort deur die oormatige weerkaatsende beweging van die wiele en bak van die voertuig. ✓ | (3) |
| 15.5 | Dit is toegerus om bakrol bokant die vere en asse te verminder, ✓ wanneer die voertuig in 'n draai beweeg en dus die motor te stabiliseer. ✓ | (2) |
| 15.6 | <ul style="list-style-type: none"> • Gladde enjin omdat die torsie van die krukas nie op 'n spesifieke deel gekonsentreer is nie, maar eweredig oor die lengte van die krukas versprei word ✓ • Die hitte wat deur die kragslag veroorsaak word, word eweredig versprei en verhoed dat plaaslike oorverhitting of verkoeling ✓ byvoorbeeld: ✓ <ul style="list-style-type: none"> ○ minimale vibrasie om enjinbalans te verbeter ✓ ○ bereiking van egalige loop ○ langer enjinlewe veroorsaak ○ verbruikersgerief veroorsaak ✓ | (4) |
| 15.7 | 1-4-2-6-3-5 ✓ | (1) |

- 15.8 15.8.1 • 'n Baie hoër spanning van die ontstekingspoel word benodig ✓ om die gaping te oorbrug en kan die ontstekingspoel oorverhit. ✓
• Ketsing vind plaas by hoë enjinomwentelings en teen enjin ladings as gevolg van onvoldoende spanning om die gaping te oorbrug. ✓
• Die enjin sal moeilik wees om te begin, veral tydens koue toestande. ✓ (4)

15.8.2 • Die vonkduur sal baie vinnig wees en die vonk sal dun en swak wees. ✓
• Die gevolge hiervan kan slegte begin- en hoë uitlaatgasse wees. ✓
• Sal lei tot 'n toename in brandstofverbruik. ✓
• 'n Verslete enjin sal veroorsaak dat koolstofafsettings die gaping oorbrug en sal lei tot ketsing. ✓
• Ongelyke enjinvertoning sal kragverlies veroorsaak. ✓ (4)
[30]

VRAAG 16: INSTANDHOUDING

- | | | |
|------|--|-------------------|
| 16.1 | <ul style="list-style-type: none"> • Gebrek aan smering ✓ • Oorbelasting ✓ • Wrywing ✓ | (3) |
| 16.2 | <ul style="list-style-type: none"> • Tipe materiaal ✓ • Diameter van die boorpunt ✓ • Materiaal waarvan die boor gemaak is ✓ • Stewigheid hoe die boor gemaak is • Toestand van die masjien • Gebruik van snyvloeistof • Tempo van voer | (Enige 3 x 1) (3) |
| 16.3 | <ul style="list-style-type: none"> • Die pomp is baie doeltreffend en kan hoë druk ontwikkel ✓ • Daar is geen wederkerige dele wat vibrasies kan veroorsaak nie ✓ • Die aandrywing is altyd positief ✓ • Dit het geen klep of vere nie | (Enige 3 x 1) (3) |
| 16.4 | <ul style="list-style-type: none"> • Blik-tipe ✓ • Lap-tipe ✓ • Filter-papier tipe • Aan skroef tipe | (Enige 2 x 1) (2) |

VRAAG 17: KRAGTE

17.1 IP = Plan waar $P = 1\ 500 \text{ kPa} = 1\ 500 \times 10^3$

$$L = 95 \text{ mm} = 95 \times 10^{-3}$$

$$A = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$N = 3000 \text{ r/min} = \frac{3000}{60 \times 2} = 25 \text{ r/s}$$

n = 4 (Aantal silinders)

$$IP = \frac{1500 \times 10^3 \times 95 \times 10^{-3} \times \pi (0,07)^2 \times 25 \times 4}{4} \quad \checkmark \checkmark \checkmark$$

$$= 69\ 825 \text{ watt} \quad \checkmark$$

$$= 69,825 \text{ kW} \quad \checkmark$$

(5)

17.2 Wring = Krag x radius \checkmark

$$= 250 \times \frac{400}{1000} \quad \checkmark$$

$$= 100 \text{ Nm} \quad \checkmark$$

(3)

17.3 Dit is die verhouding van die druk van die inlaatlading \checkmark gedurende die kompressieslag in die verbrandingskamer \checkmark tot die totale volume van die silinder. \checkmark

(3)

17.4 SV = Area of silinder x Lengte van slag

$$= \frac{\pi D^2}{4} \times 120 \quad \checkmark$$

$$= \frac{3,142(0,11)^2}{4} \times 0,12 \quad \checkmark$$

$$= 0,00114 \text{ cm}^3 \quad \checkmark \text{ of } 1,14 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$\text{Kompressie verhouding} = \frac{\text{Slag Volume} + \text{Vry Volume}}{\text{Vry Volume}} \quad \checkmark$$

$$= \frac{0,00114 + 95}{95} \quad \checkmark$$

$$= 2,2 \quad \checkmark$$

(6)

17.5 17.5.1 joule (J) \checkmark

(1)

17.5.2 watt (W) \checkmark


(1)

17.6 • Soorte gemiddelde effektiewe druk (IMEP) \checkmark

• Rem gemiddelde effektiewe druk (BMEP) \checkmark


(2)

17.7 17.7.1




(3)

17.7.2



(3)

17.7.3



(3)

[30]

VRAAG 18: TERMINOLOGIE

- 18.1 18.1.1 Die entrepreneur wat belangstel om 'n werkswinkel oop te maak, ✓ moet seker wees dat hy / sy die besigheid kan bestuur, asook om die kliënt en personeel gelukkig te hou. ✓ (2)
- 18.1.2 Die kapitaal wat nodig is om die perseel te koop of te huur, ✓ die beskikbaarheid van 'n banklening en die rentekoers betaalbaar moet vasgestel word. ✓ (2)
- 18.1.3 Die aantal werkers by die werkplek anders as die algemene bestuurder bv. werkswinkel voorman, ✓ kantoor personeel, ontvangsdame, werktuigmonge, vakleerlinge en arbeiders. ✓ (2)
- 18.1.4 jy besigheid gaan doen om kliënte te lok, bv. By 'n hoofpad, ✓ of in 'n hoogs ontwikkelde gebied of selfs in 'n digbevolkte woongebied. ✓ (2)
[8]

TOTAAL AFDELING C: 100


AFDELING D: SWEIS- EN METAALWERK (SPESIFIEK)**VRAAG 19: HEGTINGSMETODES**

19.1 19.1.1 Enkelverstekstoot ✓✓ (2)

19.1.2 Hoeksweislas ✓✓ (2)

19.1.3 Dubbelverstekstoot ✓✓ (2)

19.2 Plat posisie ✓



Horizontale posisie ✓



- 19.3 A Basismetaal ✓
 B Voorvlak van sweiswerk ✓
 C Smeltingsrone ✓
 D Voet van sveislas ✓
 E Hitte-aangetaste sone ✓
 F Wortelvlak ✓

(6)
[18]


VRAAG 20: GEREEDSKAP EN TOERUSTING

- 20.1 • Voorsnytap ✓
 • Nasny / tussensnytap ✓
 • Boomsnytap ✓ (3)
- 20.2 20.2.1 6,8 mm ✓ (1)
 20.2.2 8,5 mm ✓ (1)
 20.2.3 10,2 mm ✓ (1)
- 20.3 Dit is 'n knipmasjien. ✓ (1)
[7]

VRAAG 21: KRAGTE

- 21.1 VC : $8 \sin 60^\circ = 6,9 \text{ N}$ ✓
 $6 \sin 0^\circ = 0 \text{ N}$ ✓
 $6,9 \text{ N}$ ✓
 $R^2 = X^2 + Y^2$
 $= 10^2 + 6,9^2$
 $= 100 + 47,61$
 $R = \sqrt{147,61}$
 $R = 12,15 \text{ N}$ ✓
- Berekening van rigting van die resultant soos volg:
 $\tan \varnothing = \frac{\text{Som } Y}{\text{Som } X}$
 $= \frac{6,9}{10}$
 $= 0,69$
 $\varnothing = 34,6^\circ$ ✓
- Die resultant het 'n grootte van 12,15 N ✓ in 'n rigting van $34,6^\circ$ NO (noord-oos) ✓ (10)

- 21.2 Skaal 1 N = 20 mm

(7)
[17]

VRAAG 22: INSTANDHOUDING



- 22.1 • Kontroleer elektriese skakelaars en die bedradingstoestande. ✓
 • Sluit die masjien uit en tik die bewaking as volg: ✓
 ○ Kontroleer dat alle skerms veilig en korrek funksioneer.
 ○ Maak masjiene skoon van alle vreemde stowwe.
 ○ Kyk of die boonste rol vry tussen die boonste en onderste grense aangepas kan word.
 ○ Gaan die masjiene se algemene operasies na.
 ○ Kyk of die onderste twee rollers vrylik in beide die positiewe en omgekeerde rigtings kan draai. (Enige 2 x 1) (2)
- 22.2 Dit sal lei tot slytasie en skade ✓ op bewegende komponente. ✓ (2)
- 22.3 Om staal te sny of te pons ✓ indien dit dikker is as die nominale dikte ✓ (2)
[6]

VRAAG 23: HEGTINGMETODES

- 23.1 Om vervorming te voorkom, ✓ beweeg die hitte van die samesmeltingslas progressief langs die sveislas. ✓ (2)
- 23.2 • Stuiklas ✓
 • Oorslaglas ✓
 • Hoeklas ✓
 • T-vormige las ✓
 • Kantlas ✓ (5)
- 23.3 23.3.1 Plat posisie ✓ (1)
 23.3.2 Horizontale posisie ✓ (1)
 23.3.3 Vertikale posisie ✓ (1)
 23.3.4 Omhoogsweising / Oorhoofse sveising ✓ (1)
- 23.4 • Voorarm ✓
 • Loodreg ✓
 • Handrug ✓ (3)
- 23.5 • Onvolledige penetrasie ✓
 • Poreusheid
 • Ondersnyding
 • Sveis kraters en foutiewe begin
 • Slak insluiting
 • Krake (Enige 1 x 1) (1)
[15]


VRAAG 24: TERMINOLOGIE

24.1




VRAAG 25: STAALSEKSIES

25.1 25.1.1



(2)


25.1.2



T = Dikte
 L = Lengte

(2)



25.1.3



L = Lengte
 D = Diameter


(2)

25.1.4



(2)

25.1.5




(2)

25.2 Dit is die proses om 'n gedeelte van staal uit te sny ✓ en om 'n fyn pasvorm met die flens van 'n ooreenstemmende deel te vorm. ✓ (2)

- 25.3
- Kolomkop ✓
 - Knispanstuk ✓
 - Gesweisde steierhakie ✓
 - Balk na balk verbinding
 - Balk na stasie verbinding
 - Buigmomentverbinding
 - Verlenging van staalstander
 - Geboute basis
 - Gesweisde kolom
 - Plaatanker
 - Gesweisde stut
- (Enige 3 x 1) (3)

25.4 Staalmeulens / Staalfabrieke ✓ (1)



TOTAAL AFDELING D: 100
GROOTTOTAAL: 200